

附件1

罗源县地质灾害基本情况一览表

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m³)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
1	350123020527	霍口畲族乡川边村雷加银等崩塌	119° 11′ 47″	26° 28′ 08″	崩塌	270	4	17	一般级	工程治理、群测群防
2	350123010011	霍口畲族乡川边村雷志明等雷志民后滑坡	119° 11′ 58″	26° 27′ 28″	滑坡	400	1	4	较大级	工程治理、群测群防
3	350123020535	霍口畲族乡东元亭村肖尚彬等崩塌	119° 15′ 14″	26° 24′ 35″	崩塌	420	2	7	一般级	工程治理、群测群防
4	350123020519	霍口畲族乡东宅村黄端兵等崩塌	119° 08′ 28″	26° 30′ 07″	崩塌	160	2	5	较大级	搬迁避让、群测群防
5	350123010518	霍口畲族乡东宅村黄厚奎等滑坡	119° 08′ 29″	26° 30′ 20″	滑坡	600	3	11	较大级	搬迁避让、群测群防
6	350123020516	霍口畲族乡东宅村黄则成等黄则成屋后崩塌	119° 08′ 42″	26° 30′ 43″	崩塌	240	2	10	较大级	工程治理、群测群防
7	350123020009	霍口畲族乡东宅村黄忠佑、黄端春崩塌	119° 08′ 24″	26° 30′ 06″	崩塌	180	4	15	较大级	工程治理、群测群防
8	350123010517	霍口畲族乡东宅村李德桔等滑坡	119° 08′ 47″	26° 30′ 20″	滑坡	560	2	10	一般级	工程治理、群测群防
9	350123020520	霍口畲族乡东宅村李能庆等崩塌	119° 08′ 35″	26° 30′ 26″	崩塌	70	1	3	一般级	搬迁避让、群测群防
10	350123010207	霍口畲族乡岗尾村雷家水等滑坡	119° 14′ 12″	26° 26′ 50″	滑坡	2025	4	13	较大级	工程治理、群测群防
11	350123020525	霍口畲族乡黄鹤村陈祖禄等屋后崩塌	119° 13′ 26″	26° 31′ 35″	崩塌	80	2	9	一般级	工程治理、群测群防
12	350123020526	霍口畲族乡黄鹤村许永全等屋后崩塌	119° 13′ 30″	26° 31′ 33″	崩塌	100	2	8	一般级	工程治理、群测群防
13	350123020533	霍口畲族乡霍口村官成福等屋后崩塌	119° 16′ 02″	26° 26′ 58″	崩塌	432	3	13	较大级	搬迁避让、群测群防
14	350123020534	霍口畲族乡霍口村卓忠旺等屋后崩塌	119° 15′ 57″	26° 26′ 58″	崩塌	480	3	16	较大级	工程治理、群测群防
15	350123010524	霍口畲族乡佳湖村张孝晓等张孝晓屋后滑坡	119° 11′ 09″	26° 27′ 13″	滑坡	900	8	21	较大级	搬迁避让、群测群防
16	350123020532	霍口畲族乡琅坑村陈允锋等屋后崩塌	119° 11′ 09″	26° 33′ 32″	崩塌	1500	2	8	一般级	搬迁避让、群测群防
17	350123000008	霍口畲族乡南墘村张林倮等屋后滑坡	119° 08′ 07″	26° 30′ 20″	滑坡	400	2	12	较大级	搬迁避让、群测群防

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m³)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
18	350123010536	霍口畬族乡山垄湾村岭尾兰礼锐等屋后滑坡	119° 14′ 22″	26° 26′ 50″	滑坡	330	4	17	较大级	工程治理、群测群防
19	350123020513	霍口畬族乡石坪洋村李德学等屋后崩塌	119° 09′ 29″	26° 30′ 07″	崩塌	280	1	5	一般级	工程治理、群测群防
20	350123020528	霍口畬族乡石坪洋村李聿旺等屋后崩塌	119° 09′ 39″	26° 29′ 57″	崩塌	240	3	11	较大级	工程治理、群测群防
21	350123020530	霍口畬族乡石坪洋村李彰兴等屋后崩塌	119° 09′ 00″	26° 30′ 03″	崩塌	360	6	24	一般级	工程治理、群测群防
22	350123020529	霍口畬族乡石坪洋村李彰喜等屋后崩塌	119° 09′ 41″	26° 29′ 51″	崩塌	40	1	6	较大级	工程治理、群测群防
23	350123020537	霍口畬族乡塘下村黄朝满等屋后崩塌	119° 08′ 32″	26° 31′ 32″	崩塌	360	3	11	较大级	搬迁避让、群测群防
24	350123000007	霍口畬族乡塘下村黄厚兴等屋后滑坡	119° 08′ 33″	26° 31′ 30″	滑坡	675	1	5	一般级	搬迁避让、群测群防
25	350123020539	霍口畬族乡塘下村黄忠财等崩塌	119° 08′ 23″	26° 31′ 38″	崩塌	480	3	12	较大级	工程治理、群测群防
26	350123000006	霍口畬族乡塘下村李能拱等屋后滑坡	119° 08′ 26″	26° 31′ 34″	滑坡	804	4	16	较大级	搬迁避让、群测群防
27	350123020531	霍口畬族乡西峰村陈爱华屋后崩塌	119° 12′ 03″	26° 28′ 57″	崩塌	600	10	28	一般级	搬迁避让、群测群防
28	350123010010	霍口畬族乡西峰村上西峰陈淑梨等屋后滑坡	119° 11′ 34″	26° 29′ 16″	滑坡	1350	2	12	较大级	工程治理、群测群防
29	350123010953	霍口畬族乡溪前村徐义仨等屋前滑坡	119° 18′ 57″	26° 26′ 15″	滑坡	240	9	36	较大级	工程治理、群测群防
30	350123020523	霍口畬族乡仙洋村万钦华、万美倮等崩塌	119° 11′ 09″	26° 29′ 49″	崩塌	300	4	17	较大级	搬迁避让、群测群防
31	350123000003	霍口畬族乡香岭村谢惠金等屋后滑坡	119° 12′ 10″	26° 31′ 54″	滑坡	675	1	3	一般级	工程治理、群测群防
32	350123020514	霍口畬族乡徐坪村下尾李德锦等崩塌	119° 09′ 34″	26° 31′ 02″	崩塌	540	1	5	较大级	工程治理、群测群防
33	350123020515	霍口畬族乡徐坪村王厝后余根民等屋后崩塌	119° 10′ 09″	26° 29′ 59″	崩塌	600	2	9	一般级	工程治理、群测群防
34	350123020508	霍口畬族乡徐坪村王厝后余深柳等屋后崩塌	119° 10′ 06″	26° 30′ 00″	崩塌	480	2	8	一般级	工程治理、群测群防
35	350123020005	霍口畬族乡徐坪村朱维快、朱维象等屋后崩塌	119° 10′ 48″	26° 31′ 05″	崩塌	600	1	5	一般级	工程治理、群测群防
36	350123020004	霍口畬族乡徐坪村朱贤仨等屋后崩塌	119° 10′ 31″	26° 30′ 35″	崩塌	432	4	14	一般级	工程治理、群测群防

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m³)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
37	350123010002	霍口畲族乡长柄丘村黄道合等屋后滑坡	119° 10′ 28″	26° 32′ 56″	滑坡	810	2	7	较大级	工程治理、群测群防
38	350123020205	凤山镇北门社区后张路78号黄兆桑屋后崩塌	119° 32′ 25″	26° 29′ 31″	崩塌	40	3	16	较大级	工程治理、群测群防
39	350123010954	凤山镇北门社区井巷路35号陈应光等屋后滑坡滑坡	119° 32′ 31″	26° 29′ 33″	滑坡	810	2	3	一般级	工程治理、群测群防
40	350123000016	凤山镇南门社区许炳升、钟庄英、许则希等滑坡	119° 32′ 21″	26° 29′ 04″	滑坡	440	2	2	较大级	工程治理、群测群防
41	350123010948	凤山镇南门外村洋后里81、82号林油康、林水恒等屋后滑坡	119° 32′ 0″	26° 28′ 53″	滑坡	648	2	13	较大级	工程治理、群测群防
42	350123020029	凤山镇西门社区后张路80号不稳定斜坡崩塌	119° 32′ 22″	26° 29′ 20″	滑坡	100	1	1	一般级	搬迁避让、群测群防
43	350123000012	凤山镇西门社区小西外18-24号陈莺卿等滑坡	119° 32′ 56″	26° 30′ 01″	滑坡	3240	4	7	较大级	搬迁避让、群测群防
44	350123020060	凤山镇西门社区小西路56-3号张雪钦屋后崩塌	119° 32′ 17″	26° 29′ 34″	崩塌	352	1	0	较大级	工程治理、群测群防
45	350123000013	凤山镇西门社区小西外168号林圣斌滑坡	119° 32′ 12″	26° 29′ 39″	滑坡	180	1	3	一般级	工程治理、群测群防
46	350123010201	白塔乡百丈村陈孟传屋后滑坡	119° 25′ 55″	26° 25′ 01″	滑坡隐患	1350	4	14	较大级	搬迁避让、群测群防
47	350123010939	白塔乡百丈村村部滑坡	119° 26′ 06″	26° 24′ 34″	滑坡	1350	1	2	较大级	工程治理、群测群防
48	350123010957	白塔乡百丈村际下黄勤清滑坡	119° 25′ 49″	26° 24′ 15″	滑坡	1620	1	1	较大级	工程治理、群测群防
49	350123020023	白塔乡大项村兰连兴等屋后崩塌	119° 27′ 55″	26° 27′ 12″	崩塌	486	2	7	一般级	工程治理、群测群防
50	350123020024	白塔乡大项村兰信坤等屋后崩塌	119° 27′ 51″	26° 27′ 08″	崩塌	324	2	7	一般级	工程治理、群测群防
51	350123010937	白塔乡南洋村雷永远滑坡	119° 28′ 50″	26° 29′ 12″	滑坡	540	1	2	较大级	搬迁避让、群测群防
52	350123000022	白塔乡旺岩村钟新旺滑坡	119° 25′ 57″	26° 27′ 04″	滑坡	1980	8	34	较大级	工程治理、群测群防
53	350123010942	白塔乡应德村杨孟喜滑坡	119° 48′ 55″	26° 43′ 04″	滑坡	540	1	5	一般级	搬迁避让、群测群防
54	350123010019	白塔乡长基村吴春钦屋后滑坡	119° 27′ 31″	26° 25′ 07″	滑坡隐患	288	2	6	一般级	工程治理、群测群防
55	350123000147	白塔乡长基村吴祥坤屋后滑坡	119° 27′ 17″	26° 25′ 15″	滑坡	1200	3	7	较大级	搬迁避让、群测群防

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m^3)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
56	350123010203	白塔乡长基村吴乐宝屋后滑坡	119° 26′ 46″	26° 24′ 40″	滑坡	240	1	2	一般级	工程治理、群测群防
57	350123010938	白塔乡钟下村兰玉论滑坡	119° 27′ 57″	26° 26′ 40″	滑坡	1080	3	10	较大级	工程治理、群测群防
58	350123000030	西兰乡甘厝村树兜林国其（黄朝木等）不稳定斜坡	119° 20′ 26″	26° 29′ 58″	滑坡	200	2	8	较大级	工程治理、群测群防
59	350123010212	西兰乡后路村赵增和屋后滑坡	119° 26′ 52″	26° 28′ 04″	滑坡	360	1	6	较大级	工程治理、群测群防
60	350123020027	西兰乡后路村赵增霜崩塌	119° 26′ 45″	26° 28′ 10″	崩塌	320	1	2	一般级	搬迁避让、群测群防
61	350123010216	西兰乡蒋山村许启登滑坡	119° 26′ 57″	26° 29′ 56″	滑坡	1800	11	43	较大级	搬迁避让、群测群防
62	350123020032	西兰乡坑里村陈华森、陈干清屋后崩塌	119° 22′ 12″	26° 30′ 56″	崩塌	735	6	22	较大级	工程治理、群测群防
63	350123010358	西兰乡岭头村陈为健屋后滑坡	119° 23′ 06″	26° 30′ 05″	滑坡	202	1	3	一般级	搬迁避让、群测群防
64	350123020033	西兰乡岭头村陈和直屋后崩塌	119° 22′ 23″	26° 30′ 10″	崩塌	240	1	3	一般级	工程治理、群测群防
65	350123020031	西兰乡上洋村张泉弟屋后崩塌	119° 21′ 33″	26° 31′ 22″	崩塌	480	1	1	一般级	工程治理、群测群防
66	350123010026	西兰乡寿桥村智银石材厂渣场滑坡隐患	119° 23′ 04″	26° 27′ 43″	滑坡隐患	28000	2	3	一般级	工程治理、群测群防
67	350123020361	西兰乡下际村谢恩佛等屋后崩塌	119° 22′ 18″	26° 28′ 58″	崩塌	80	1	5	较大级	搬迁避让、群测群防
68	350123000360	西兰乡下际村张启银不稳定斜坡	119° 22′ 19″	26° 29′ 07″	滑坡	840	2	6	较大级	工程治理、群测群防
69	350123010213	西兰乡许洋村雷善水滑坡	119° 24′ 45″	26° 27′ 34″	滑坡	900	1	5	一般级	搬迁避让、群测群防
70	350123010028	西兰乡院前村亭后自然村滑坡	119° 28′ 24″	26° 29′ 8″	滑坡	480	1	2	一般级	搬迁避让、群测群防
71	350123010962	飞竹镇斌溪村余福兴滑坡	119° 22′ 23	26° 35′ 35″	滑坡	30	4	10	较大级	搬迁避让、群测群防
72	350123010471	飞竹镇斌溪村余善明等屋后滑坡	119° 16′ 58″	26° 33′ 56″	滑坡	450	2	11	较大级	搬迁避让、群测群防
73	350123020039	飞竹镇仓前村黄东海崩塌	119° 19′ 14″	26° 32′ 38″	崩塌	360	1	3	一般级	工程治理、群测群防
74	350123000036	飞竹镇飞竹村林富春滑坡	119° 20′ 24″	26° 27′ 39″	滑坡	700	1	5	一般级	搬迁避让、群测群防

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m³)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
75	350123020764	飞竹镇飞竹村飞竹中心小学屋后崩塌	119° 20′ 19″	26° 27′ 33″	崩塌	7000		102	重大级	工程治理、群测群防
76	350123020037	飞竹镇官路下村雷孝锦崩塌	119° 21′ 31″	26° 27′ 26″	崩塌	360	1	2	一般级	搬迁避让、群测群防
77	350123010943	飞竹镇马洋村42号王开和滑坡	119° 19′ 45″	26° 28′ 47″	滑坡	1080	2	9	一般级	工程治理、群测群防
78	350123020906	飞竹镇马洋村王开渠崩塌	119° 19′ 52″	26° 28′ 22″	崩塌	450	1	1	一般级	工程治理、群测群防
79	350123010492	飞竹镇上地村邓灿仕滑坡	119° 19′ 32″	26° 30′ 35″	滑坡	720	2	7	一般级	工程治理、群测群防
80	350123010209	飞竹镇蛤蟆石村兰国福屋后滑坡	119° 23′ 20″	26° 27′ 01″	滑坡隐患	270	1	1	一般级	工程治理、群测群防
81	350123010210	飞竹镇陶洋村江德意等滑坡	119° 21′ 46″	26° 28′ 30″	滑坡	2160	11	47	重大级	工程治理、群测群防
82	350123020482	飞竹镇陶洋村施绍华等崩塌	119° 22′ 12″	26° 27′ 49″	崩塌	270	2	8	较大级	搬迁避让、群测群防
83	350123010057	飞竹镇梧桐村下梧桐徐慎凤滑坡	119° 20′ 24″	26° 26′ 36″	滑坡	900	1	3	一般级	搬迁避让、群测群防
84	350123010211	飞竹镇洋柄村李木谛滑坡	119° 22′ 3″	26° 27′ 10″	滑坡	280	1	2	一般级	搬迁避让、群测群防
85	350123010934	中房镇柏山村卓兆春屋后滑坡	119° 21′ 0″	26° 35′ 31″	滑坡	810	2	6	一般级	搬迁避让、群测群防
86	350123020902	中房镇大园村崩塌	119° 23′ 59″	26° 34′ 57″	崩塌	300	3	11	较大级	工程治理、群测群防
87	350123010251	中房镇港里村阮周福屋后滑坡	119° 19′ 40″	26° 33′ 50″	滑坡	3780	11	39	一般级	工程治理、群测群防
88	350123010047	中房镇深坑村郭章福等滑坡	119° 20′ 33″	26° 34′ 09″	滑坡	1620	8	30	较大级	搬迁避让、群测群防
89	350123000046	中房镇溪门村滑坡	119° 21′ 42″	26° 34′ 36″	滑坡	900	7	19	一般级	工程治理、群测群防
90	350123010949	中房镇下湖村胡庆为等屋后滑坡	119° 29′ 7″	25° 34′ 18″	滑坡	1875	10	43	重大级	工程治理、群测群防
91	350123010955	中房镇下湖村李潘龙屋后滑坡	119° 29′ 17″	26° 34′ 26″	滑坡	600	2	8	一般级	工程治理、群测群防
92	350123020905	中房镇下湖村张肇犁崩塌	119° 26′ 50″	26° 35′ 08″	崩塌	480	2	9	较大级	搬迁避让、群测群防
93	350123010908	中房镇显柄村詹其春等屋后滑坡	119° 23′ 07″	26° 36′ 12″	滑坡	540	3	6	较大级	搬迁避让、群测群防

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m³)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
94	350123010952	中房镇屿后村滑坡	119° 25′ 52″	26° 36′ 23″	滑坡	400	11	36	较大级	搬迁避让、群测群防
95	350123010964	中房镇洋里村陈农钟等屋后滑坡	119° 26′ 27″	26° 34′ 23″	滑坡	135000	29	95	重大级	搬迁避让、群测群防
96	350123000045	中房镇洋里村陈为柄等滑坡	119° 26′ 30″	26° 34′ 25″	滑坡	1260	2	9	较大级	工程治理、群测群防
97	350123010226	中房镇洋里村陈维佳屋后滑坡	119° 26′ 32″	26° 34′ 25″	滑坡	1875	2	7	一般级	搬迁避让、群测群防
98	350123010904	中房镇洋里村陈兆雄矿渣滑坡	119° 26′ 17″	26° 34′ 38″	滑坡隐患	15600	9	36	较大级	工程治理、群测群防
99	350123000043	中房镇洋里村陈枝春等滑坡	119° 26′ 27″	26° 34′ 23″	滑坡	1350	14	55	较大级	工程治理、群测群防
100	350123030044	中房镇洋里村罗山泥石流	119° 26′ 37″	26° 34′ 31″	泥石流	1500	6	26	较大级	搬迁避让、群测群防
101	350123010236	洪洋乡厝坪村邢祥安滑坡	119° 25′ 53″	26° 32′ 30″	滑坡隐患	360000	4	15	一般级	工程治理、群测群防
102	350123010240	洪洋乡大目村邱国勋矿渣屋后滑坡	119° 25′ 40″	26° 30′ 48″	滑坡隐患	4800	10	31	较大级	工程治理、群测群防
103	350123000054	洪洋乡官村村大山兰珠其滑坡	119° 26′ 09″	26° 30′ 58″	滑坡	780	1	3	一般级	搬迁避让、群测群防
104	350123010950	洪洋乡官村村兰木荣滑坡	119° 26′ 05″	26° 30′ 44″	滑坡	900	10	35	重大级	搬迁避让、群测群防
105	350123010230	洪洋乡官村村兰国材屋后滑坡	119° 24′ 24″	26° 31′ 02″	滑坡	1710	2	10	一般级	工程治理、群测群防
106	350123030229	洪洋乡官村村山腰阮栋贤泥石流	119° 26′ 45″	26° 30′ 52″	泥石流	1000	5	25	较大级	工程治理、群测群防
107	350123010963	洪洋乡洪洋村陈永香滑坡	119° 22′ 31″	26° 31′ 30″	滑坡	160	6	13	较大级	搬迁避让、群测群防
108	350123010234	洪洋乡秋岭村吴珠弟矿渣滑坡	119° 26′ 14″	26° 33′ 09″	滑坡隐患	252000	15	39	重大级	工程治理、群测群防
109	350123010231	洪洋乡王认村林兆康滑坡	119° 27′ 08″	26° 32′ 33″	滑坡	900	5	14	较大级	工程治理、群测群防
110	350123030050	洪洋乡穴里村后门山李福康泥石流	119° 24′ 32″	26° 32′ 54″	泥石流	1500	4	20	较大级	工程治理、群测群防
111	350123030237	洪洋乡穴里村黄建国泥石流	119° 24′ 46″	26° 31′ 56″	泥石流	800	6	17	较大级	工程治理、群测群防
112	350123020051	洪洋乡穴里村李友兴等崩塌	119° 24′ 29″	26° 33′ 05″	崩塌	360	3	12	较大级	工程治理、群测群防

序号	统一编号	灾点名称	经纬度坐标		类型	体积 (m³)	威胁 户数	威胁 人员	危害级别	防治建议
113	350123010239	洪洋乡樟溪村申发华矿渣滑坡	119° 25′ 31″	26° 31′ 33″	滑坡隐患	100000	11	37	重大级	工程治理、群测群防
114	350123020056	鉴江镇井水村戴昌文屋后崩塌	119° 47′ 01″	26° 33′ 35″	崩塌	108	1	4	一般级	搬迁避让、群测群防
115	350123000025	松山镇迹头村黄勇顺滑坡	119° 36′ 15″	26° 28′ 54″	滑坡	900	1	3	一般级	搬迁避让、群测群防
116	350123010204	松山镇迹头村陈兆南屋后滑坡	119° 37′ 0.4″	26° 28′ 04″	滑坡	800	0	0	一般级	工程治理、群测群防
117	350123020910	松山镇小荻村尤其其屋后崩塌崩塌	119° 28′ 51″	26° 24′ 53″	崩塌	360	1	2	较大级	工程治理、群测群防
118	350123000111	碧里乡濂澳村后湾岭林木榕地灾点	119° 48′ 02″	26° 26′ 32″	滑坡	600	5	15	较大级	搬迁避让、群测群防
119	350123010940	碧里乡梅花村亭下程平琪等屋后滑坡	119° 43′ 35″	26° 26′ 46″	滑坡	900	10	34	重大级	工程治理、群测群防
120	350123010913	碧里乡西洋村黄土自然村赖斌地灾点	119° 24′ 32″	26° 30′ 18″	滑坡	900	4	13	较大级	工程治理、群测群防
121	350123010936	碧里乡西洋村黄土赖大良滑坡	119° 24′ 43″	26° 30′ 33″	崩塌	675	2	5	一般级	工程治理、群测群防
122	350123010763	起步镇潮格村叶连顺屋后滑坡	119° 31′ 04″	26° 32′ 38″	滑坡	1620	1	1	一般级	工程治理、群测群防
123	350123000034	起步镇港头村滑坡	119° 33′ 11″	26° 30′ 23″	滑坡	224	1	3	一般级	搬迁避让、群测群防
124	350123020222	起步镇黄家湾村兰福桃屋后崩塌	119° 28′ 47″	26° 32′ 43″	崩塌	1800	1	5	较大级	工程治理、群测群防
125	350123020221	起步镇黄家湾村兰向登屋后崩塌	119° 28′ 49″	26° 32′ 42″	崩塌	320	2	12	较大级	搬迁避让、群测群防
126	350123010223	起步镇黄家湾村兰向顺房后屋后滑坡	119° 28′ 51″	26° 32′ 46″	滑坡	450	2	6	一般级	搬迁避让、群测群防
127	350123020762	起步镇上长治村兰玉清等屋后崩塌	119° 31′ 18″	26° 29′ 54″	崩塌	315	1	5	一般级	搬迁避让、群测群防